


## PREKIŲ TRANSPORTAVIMO IR SANDELIAVIMO INSTRUKCIJA

- Įsitikinkite, kad krovinio specifikacijoje išvardytos medžiagos sutampa su faktiškai pristatytomis medžiagomis. Pastebėję trūkumą, aprašykite juos protokole arba važtaraštyje ir patvirtinkite vežėjo parašu.
- Iškrovimui rekomenduojama naudoti juostinius stropus arba šakinius krautuvus, kurių atstumas tarp šakių yra ne mažesnis kaip 1500 mm. Iškraunant medžiagos turi būti apsaugotos nuo subraižymo ir įlenkimo. Rankinio iškrovimo atveju lakštų negalima raukti vieno per kitą, nei po paviršių. Lakštus reikia gabenti vertikaliai, atsižvelgiant į reikalingą žmonių skaičių, t.y. mažiausiai 1 žmogus vienam bėginiam metrui lakšto. Pvz. 4 b.m. lakštą turėtų gabenti 4 žmonės, t.y. po 2 žmonės iš abiejų pusių.
- Originalios pakuotės apsaugo medžiagas tik transportuojant ir trumpą laiką sandėliuojant. Lakštų paketų ir ritinių negalima laikyti atvira ore arba patalpose, kuriose kaupiasi drėgmė arba yra temperatūros svyravimų.
- Cinko ir aliucinko lakštai originaliose pakuotėse gali būti sandėliuojami ne ilgiau kaip 2 dienas nuo pristatymo. O dengti lakštai – ne ilgiau kaip 3 savaites. Prieš tai visi lakštai turi būti išimti iš pakuočių ir išdžiovinti. Cinko ir aliucinko lakštai turi būti papildomai apsaugoti apsauginiu aliejumi. Visi lakštai turi būti pastatyti ne mažesniu kaip 3° kampu uždaroje patalpoje ant sausų medinių padėklų mažiausiai 200 mm nuo žemės. Be to, tarp lakštų turi būti įdėtos sausos medinės juostos, kad būtų užtikrinta laisva oro cirkuliacija. Taip apsaugotus lakštus galima sandėliuoti ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pagaminimo dienos.
- Lakštų negalima sandėliuoti šalia pvz. trąšų, rūgščių ir kitų agresyvių medžiagų.
- Plėvele dengti lakštai turi būti apsaugoti nuo drėgmės. Drėgmė iš plėvele dengtų lakštų turi būti nedelsiant pašalinta. Plėvele dengti lakštai turi būti sandėliuojami ne ilgiau kaip 3 mėnesius su sąlyga, kad jie sausi ir laikomi uždaroje patalpoje, apsaugotose nuo saulės spindulių. Prieš montuojant lakštus, apsauginę plėvelę reikia nuimti.
- Transportavimui naudokite transporto priemonę, kurios krovininio kėbulas ilgis yra ne mažesnis nei lakštų ilgis.
- Sumontavus reikia nuo paviršiaus nuvalyti pjuvenas, varžtus ir kitus nešvarumus.
- Bet kokie skundai dėl gedimų, atsiradusių nesilaikant šios sandėliavimo instrukcijos, nebus nagrinėjami.
- Atskirų produktų montavimo instrukcijas rasite atskiruose vadovuose.
- Nepriklausomai nuo pastato vietos, siekiant išvengti priešlaikinio senėjimo pavojaus, jo sienų ir stogo dangos turi būti reguliariai tikrinamos ir prižiūrimos bent kartą per metus.



Įsitikinkite, kad krovinio specifikacijoje išvardytos medžiagos sutampa su faktiškai pristatytomis medžiagomis. Pastebėję pažeidimų ar trūkumą, aprašykite juos protokole arba važtaraštyje ir patvirtinkite vežėjo parašu.

**Maksimalus sandėliavimo originalioje pakuotėje laikas:  
cinkas ir aliucinkas 2 dienos  
dengti lakštai 3 savaitės**



Visi lakštai turi būti pastatyti ne mažesniu kaip 3° kampu uždaroje patalpoje ant sausų medinių padėklų mažiausiai 200 mm nuo žemės. Be to, tarp lakštų turi būti įdėtos sausos medinės juostos, kad būtų užtikrinta laisva oro cirkuliacija.

**Rekomendacija: stogo dengimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo pristatymo datos**



Lakštus reikia laikyti po stogu, atokiau nuo drėgmės šaltinių ir saugoti nuo saulės spindulių. Lakštų negalima sandėliuoti šalia trąšų, rūgščių ir kitų esdinančių medžiagų.

**Maksimalus lakštų sandėliavimo laikas - 6 mėnesiai**